



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale

Sede legale: Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO (TO)

Tel 011 9176666

Partita I.V.A. 09736160012

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 – 10015 IVREA (TO)

Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
Sede di Via Cavour, 29 – Ciriè (TO)
Nr. Telefono 011-9217640/614
eMail: sisp.ciric@aslto4.piemonte.it
Pec: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Ciriè

Prot.:

CLASS. 6.4

AI SINDACO

del Comune di CASELLE T.SE (TO)

comune.caselle-torinese@legalmail.it

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo

di Caselle T.se

Strada Salga, n. 15

Caselle T.se (TO)

toic89200e@pec.istruzione.it

OGGETTO: Scuola statale primaria "RODARI" di Caselle T.se (TO) sita in Via Madre Teresa di Calcutta, n. 1. Sopralluogo per la verifica condizioni igienico sanitarie dell'edificio scolastico come previsto dall'art. 24 lett. h) T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/34.

RICHIESTA PROVVEDIMENTI

Con riferimento all'oggetto, si comunica alle SS.LL. che in data 15/04/2026 Personale Tecnico di questa S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha svolto un sopralluogo (cfr. allegata copia del verbale di sopralluogo n. 1261/VI/2026) non riscontrando carenze igienico/sanitarie. Tuttavia, si segnala quanto segue:

- In tutte le aule, le veneziane poste alle finestre sono mancanti o non funzionanti;
- Alcuni servizi igienici degli alunni, non divisi per sesso e privi di segnaletica "Maschi / Femmine" hanno in comune anche dei wc per adulti;
- Al piano terreno il servizio igienico per diversamente abili è privo di aerazione (estrattore non più presente);



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale

Sede legale: Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO (TO)

Tel 011 9176666

Partita I.V.A. 09736160012

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 – 10015 IVREA (TO)

- Nell'aula della classe 3B, alcune prese elettriche situate in alto sono da fissare in modo idoneo;
- Nell'aula della classe 5B, i banchi degli alunni sono posizionati nelle immediate vicinanze della porta d'uscita, ciò può creare un difficoltoso esodo dall'aula in caso di emergenza;
- Nella palestra, una finestra presenta un vetro rotto.

Distinti Saluti

Il Direttore
della S.C. Igiene e Sanità Pubblica
dott. *Franco* VALTORTA

FV/vi

Allegati: Verbale sopralluogo n° 1261 VI/2026 del 15/04/2026
Rilievo fotografico (n. 9 foto) del 15/04/2026



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica

Sede di Via Cavour 29 CIRIÉ (TO) / 011/9217640/614 - e-mail: sisp.cirie@aslto4.piemonte.it

PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° 1261/VI/2026

In data 15/04/2026 alle ore 10,15. il sottoscritto INCALZA VINCENZO, in qualità di Tecnico della Prevenzione dell'A.S.L. TO4 - S.C. Igiene e Sanità Pubblica, nell'ambito di:

☒ Vigilanza d'iniziativa ☐ Vigilanza su richiesta ☐ Altro.....

In merito a VIGILANZA STRUTTURE SCOLASTICHE ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Scolastico denominato: Scuola Primaria Statale "RODARI" sita a Caselle T.se (TO) in Via Madre Tessa di Calcutta, n. 1 Telefono: 0119913676 - eMail: TOIC89200E@ISTRUZIONE.IT - PEC: TOIC89200E@PEC.ISTRUZIONE.IT di cui risulta Legale Rappresentante la Sig.ra Muscato Giuseppa (Dirig. Scolastica). In presenza del Sig. Tarasco Ferruccio in qualità di collaboratore scolastico ha accertato quanto segue:

Sono stati visionati tutti i locali della struttura e gli stessi si trovano in buone condizioni igienico-sanitarie. Tuttavia, si è riscontrato quanto segue:

- In tutte le aule, le veneziane poste alle finestre sono mancanti o non funzionanti;
- Alcuni servizi igienici degli alunni, non divisi per sesso e privi di segnaletica "Maschi / Femmine" hanno in comune anche dei wc per adulti;
- Al piano terreno il servizio igienico per diversamente abili è privo di aerazione (estrattore non più presente);
- Nell'aula della classe 3B, alcune prese elettriche situate in alto sono da fissare in modo idoneo;
- Nell'aula della classe 5B, i banchi degli alunni sono posizionati nelle immediate vicinanze della porta d'uscita, ciò può creare un difficoltoso esodo dall'aula in caso di emergenza;
- Nella palestra, una finestra presenta un vetro rotto.

Dichiarazioni del presente al sopralluogo: Nulla. Nel corso del sopralluogo sono state effettuate riprese fotografiche. Terminate le operazioni alle ore 11,40.

Il presente al sopralluogo

Gli intervenuti

Il Tecnico della prevenzione

Incenza Roducio

Motivo: ..
Data: 15/04/2026 11:38:10 (UTC+02:00:00)

Nome: "I I"
Motivo: ..
Data: 15/04/2026 11:57:19 (UTC+02:00:00)



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Cirié, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. +39 011.9176666
Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)
Tel. +39 0125.4141
www.aslto4.piemonte.it








P.I./Cod. Fisc. 09736160012

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Sede di Cirié – Via Cavour, 29

Telef.: 011/9217640-614 – e-mail: sisp.cirie@aslto4.piemonte.it
PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Rilievo Fotografico (n° 9 foto) effettuato in data 15/04/2026 presso la Scuola Primaria statale "RODARI" – Caselle T.se (TO) – Via M. Teresa di Calcutta, 1



una scuola in salute? Insieme a tutti!



REGIONE PIEMONTE
www.regione.piemonte.it

Verbale sopralluogo n. 1261/VI/2026 del 15/04/2026

